

各 位

多摩都市モノレール株式会社

当社発注の駅舎修繕工事における作業員の転落事故について

多摩都市モノレール株式会社（本社：東京都立川市、社長：醍醐 勇司）発注の工事現場において、下記のとおり転落事故が発生しましたのでお知らせします。

記

1 発生日時

2020年12月4日（金）午前2時18分

2 事故現場

多摩都市モノレール立川南駅構内（東京都立川市柴崎町3-6）

3 工事件名

駅舎修繕工事（立川南駅）

4 受注者名

山谷塗装株式会社

5 事故の概要

駅舎内壁の防水工事を行うための足場組立作業中に、高さ約5mの位置から作業員1名が落下し、負傷した。

6 負傷者

山谷塗装株式会社 作業員1名（男性56歳）

7 負傷状況

重症（全身打撲症、大腿骨の骨折等）

8 事故原因

調査中。調査結果に基づき、施工事業者に対し、再発防止策の検討を指示する。

以 上