

2023 年度 安全管理優良工事等の公表について

多摩都市モノレール株式会社では、安全管理の取組みが特に優れ、事故の防止と安全輸送に多大な貢献のあった当社発注工事等の受注者に対し、感謝状を贈呈しました。

詳細は以下のとおりです。

1 感謝状贈呈



2 対象案件

No.	件名	受注者	内容
1	車両保守業務委託	川崎車両株式会社	次項のとおり
2	PC 軌道桁伸縮装置更新工事 (甲州街道駅～立川北駅)	京王建設株式会社	次項のとおり
3	昇降機更新その他工事 (甲州街道駅ほか 1 駅)	システム・ハウジング建設株式会社	次項のとおり

3 本取組みについて

- ・ 安全管理優良工事等の公表は、2022 年度から試行するものです。
- ・ 2023 年度は、前年度の 4 月 1 日から 3 月 31 日までに完了した案件から選定しております。

以上





2023 年度 安全管理優良工事等の概要及び選定理由

No. 1

件 名	車両保守業務委託		
受注者又は 受託者名	川崎車両株式会社		
作業責任者	作業責任者 樋口 敦啓 様		
主任技術者又は 監理技術者名			
契 約 日	2022 年 4 月 1 日	完 了 日	2023 年 3 月 31 日
工事内容	車両保守業務委託（全般・重要部検査、月検査、駆動装置整備）		
選定理由	<p>当該業務は、当社所属車両の全般・重要部検査及び月検査を実施したものである。</p> <p>受託者は、当該業務において優れた取り組みを行うとともに、無事故で業務を完了した。</p> <p>取組みとしては、当社主催の安全講習会等に参加するほか、独自に協力会社と合同で職場巡視を行い災害防止の取り組みを行った。また、職場環境の改善の取り組みも積極的に行い、点検設備からの墜落防止処置（注意喚起塗色）などの対策も行った。</p>		
代表写真等	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>検車庫</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>全般・重要部検</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>安全講習会への参加</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>墜落防止処置</p> </div> </div>		

2023 年度 安全管理優良工事等の概要及び選定理由

No. 2

件 名	PC 軌道桁伸縮装置更新工事（甲州街道駅～立川北駅）		
受注者又は 受託者名	京王建設株式会社 様		
現場代理人 又は代理人名	現場代理人 山田忠幸 様		
主任技術者又は 監理技術者名	監理技術者 山田忠幸 様		
契 約 日	2022 年 4 月 1 日	完 了 日	2023 年 3 月 31 日
工 事 内 容	軌道桁案内安定面伸縮装置更新 118 箇所（甲州街道駅～立川北駅）		
選 定 理 由	<p>当該工事は、軌道桁に付設の伸縮装置（列車の乗り心地を向上させる設備）を更新する工事である。</p> <p>受注者は、当該工事において優れた取り組みを行うとともに、無事故で工事を完了した。</p> <p>取組みとしては、作業用車両（工作車）の運転台に取り扱いルールを掲出し運転手の誤扱い防止に努めるとともに、資材落下防止用の養生材を現場に合わせ自作し徹底した安全対策を行った。</p> <p>また、普段から資材等の整理整頓、管理が徹底されていたため、現場への資材置忘れの疑義が生じた際も 6000 点余りの資材を速やかに確認し疑義を解消することが出来た。</p>		
代 表 写 真 等	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>軌道桁</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>伸縮装置</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>ルールの掲出</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>資材の確認（速やかな疑義の解消）</p> </div> </div>		

2023 年度 安全管理優良工事等の概要及び選定理由

No. 3

件 名	昇降機更新その他工事（甲州街道駅ほか 1 駅）		
受注者又は 受託者名	システム・ハウジング建設株式会社 様		
現場代理人 又は代理人名	現場代理人 田村直樹 様		
主任技術者又は 監理技術者名	監理技術者 田村直樹 様		
契 約 日	2022 年 5 月 25 日	完 了 日	2023 年 3 月 17 日
工 事 内 容	エレベーター更新 2 基 エスカレーター更新 1 基 連絡通路エレベーターシャフト防水改修ほか		
選 定 理 由	<p>当該工事は、甲州街道駅及び柴崎体育館駅において、昇降機更新とそれらに付帯する建築物の改修工事である。</p> <p>受注者は、当該工事において優れた取り組みを行うとともに、無事故で工事を完了した。</p> <p>取り組みとしては、休工期間中の年末年始も現場代理人が警備員任せにせず、自ら仮設足場の点検を行うなど安全配慮を怠らなかった。</p> <p>また、柴崎体育館駅のエレベーターにおける防水改修を実施するにあたり、以前より懸案だった雨水浸入を入念な調査と創意工夫した補修方法の提案により解決し、エレベーターの安全性向上に寄与した。</p> <p>この他、工事期間中に一部のベンチを塞いでいたが、お客様からの利用したいとの要望に速やかに仮設で椅子を設置するなど、お客様の利便性への配慮にも取り組んだ。</p>		
代 表 写 真 等	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>エスカレーター</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>エレベーター</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>エレベーター防水改修作業</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>椅子の仮設</p> </div> </div>		